



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 339554

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 180385/3530805/2014

Endereço: RUA PEDRO SIMOSO

Nº: 0

Complemento: S/N - CESEI

Bairro: SAUDE

Município: MOGI-MIRIM

Ocupação: CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Responsável Técnico: RAFAEL MARANGONI

CREA/CAU: 5061575801-SP

ART/RRT: 28027230172792755

Área Total (m²): 3350,44

Área Aprovada (m²): 3350,44

Validade: 31/01/2023

Vistoriador: 2. SGT PM EDNARDO JOSE INACIO VITAL

Homologação: CAP PM ALEXANDRE RIQUENA COSTA

OBSERVAÇÕES:

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Mogi-Mirim, 9 de Fevereiro de 2018



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".